

< 掘削調査状況 写真集 >
(平成20年2月18日以降
～ 3月11日 現在)

ブロックの1	1
ブロックの2	2
ブロック ケーシング 周辺掘削	3
ブロック	4
ブロックの1	5
ブロックの2	6
ブロックの3および4	7
E-2 ブロック	8

ブロックの1〔平成20年2月18日～3月11日まで〕



床掘 掘削状況(1)



床掘 掘削状況(2)



雑物除去 金属くず



雑物除去 タイヤ(ホイール付)



雑物除去 プラスチック容器



床掘り 埋め立て完了状況




掘削終了後の法面養生



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶




ドラム缶 仮

ブロックの2〔平成20年2月18日～3月11日まで〕



床掘 掘削状況



床掘り 埋め立て完了状況



掘削終了後の法面養生



床掘り ドラム缶 22



床掘り ドラム缶 24



床掘り ドラム缶 26



床掘り ドラム缶 28




床掘り ドラム缶 30



床掘り ドラム缶 32



床掘り ドラム缶 34



床掘り ドラム缶 36

ブロック ケーシング 周辺掘削〔平成20年3月11日〕



ケーシング 周辺掘削状況



油臭を放つ廃棄物



油臭を放つ廃棄物 (約2 m³)



掘削孔の状況



埋め戻し完了状況

ブロック [平成20年2月20日と3月11日]



-1(西) 掘削坑の全景



-1(西) 雑物除去 金属類



-2(東) 掘削坑の全景



-2(東) 廃棄物の埋め立て状況(西面)



-1(西) シートによる仮養生の状況



-1(西) 埋め戻し完了状況



-2(東) シートによる仮養生の状況



-2(東) 埋め戻し完了状況



ブロック 埋め戻し完了状況 全景

ブロックの1〔平成20年2月18日～3月11日まで〕



ダンプ走路散水作業状況



掘削状況




雑物除去 木材



掘削孔 全景



ドラム缶 -(1)と(2)



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



埋め戻し作業状況

ブロックの2〔平成20年2月18日～3月11日まで〕



床板碎石除去作業状況



掘削状況(1)



掘削状況(2)



雑物除去 フランジ



雑物除去 木材



雑物除去 コンクリートガラ



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



埋め戻し作業状況

ブロックの3および4 [平成20年2月18日~3月11日まで]



-3 掘削状況(1)



-3 掘削状況(2)



-3 雑物除去 木片



-3 雑物除去 金属くず



-3 雑物除去 一斗缶



-3 雑物除去 タイヤ



-3 オイルエレメントの埋め立て状況



-3 ドラム缶



-3 埋め戻し状況



-4 埋め戻し状況

E-2ブロック 〔平成20年2月18日～3月11日まで〕



E-2ブロック 掘削状況(1)



E-2ブロック 掘削状況(2)



E-2ブロック 埋め戻し状況



E-2ブロック 埋め戻し状況