

県立学校施設にかかる耐震診断結果の公表について

地震防災対策特別措置法第6条の2第2項の規定に基づき、県立中学校施設および県立特別支援学校施設にかかる耐震診断結果を下記のとおり公表するとともに、併せて県立高等学校施設にかかる耐震診断結果を公表します。

1 対象施設

現行の耐震基準施行以前(昭和56年以前)の基準に基づき建設された建物のうち以下の要件に合致する建物

- ・非木造で階数が2階以上または床面積が200㎡を超える建物
- ・木造で階数が3階以上または床面積が500㎡を超える建物

2 用語解説

(1) 構造について

「R」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を示しています。

(2) Is値について

① Is値とは

Is値(構造耐震指標)とは、建物の耐震性能を表す指標であり、建物の構造部材の強度と粘りをもとに、形状や経年劣化を考慮して算出されるものです。

② Is値の目安

Is値が、どれくらいの耐震性能を有しているのかという目安は次のとおりです。

- 0.3未満 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
- 0.3以上0.6未満 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
- 0.6以上 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

(大規模な地震・・・震度6強以上の地震)

※本県においては、子どもたちの安全を特に考慮し、Is値0.7を下回る建物について耐震化工事を実施しています。

■ 中学校

学校名	所在地	棟名	建築年月	構造	階数	Is値	耐震化の必要性	備考
守山中学校	守山市守山三丁目	普通教室棟	S 38.3	R	3	0.43	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	管理棟	S 39.2	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	管理棟	S 39.2	R	3	0.48	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	特別教室棟	S 39.2	R	3	0.31	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	渡り廊下	S 40.3	R	2	0.50	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	特別教室棟	S 48.1	R	3	0.76	無	
守山中学校	守山市守山三丁目	普通教室棟	S 55.10	R	3	0.59	有	耐震改修実施済み
守山中学校	守山市守山三丁目	屋内運動場	S 40.3	R	2	0.45	有	解体済み
守山中学校	守山市守山三丁目	武道場	S 44.3	S	1	0.30	有	耐震改修実施済み
水口東中学校	甲賀市水口町古城が丘	屋内運動場	S 52.11	R	1	0.21	有	耐震改修実施済み
水口東中学校	甲賀市水口町古城が丘	HR棟	S 55.5	R	3	0.47	有	耐震改修実施済み
水口東中学校	甲賀市水口町古城が丘	管理特別教室棟	S 56.6	R	4	0.57	有	耐震改修実施済み
水口東中学校	甲賀市水口町古城が丘	渡り廊下	S 56.6	R	3	0.86	無	

■ 特別支援学校

学校名	所在地	棟名	建築年月	構造	階数	Is値	耐震化の必要性	備考
盲学校	彦根市西今町	管理高等部教室棟	S 41.11	R	2	0.33	有	耐震改修実施済み
盲学校	彦根市西今町	中等部教室棟	S 42.2	R	2	0.45	有	耐震改修実施済み
盲学校	彦根市西今町	屋内運動場	S 43.3	S	1	0.31	有	耐震改修実施済み
盲学校	彦根市西今町	寄宿舎	S 43.6	R	2	0.49	有	耐震改修実施済み
盲学校	彦根市西今町	寄宿舎	S 46.2	R	2	1.22	無	
盲学校	彦根市西今町	小学部教室棟	S 53.9	R	2	0.32	有	耐震改修実施済み
聾話学校	栗東市川辺	本館	S 43.12	R	3	0.26	有	耐震改修実施済み
聾話学校	栗東市川辺	本館	S 43.12	R	3	0.21	有	耐震改修実施済み
聾話学校	栗東市川辺	実習棟	S 43.12	S	1	0.62	有	耐震改修実施済み
聾話学校	栗東市川辺	屋内運動場	S 45.3	S	1	0.41	有	耐震改修実施済み
聾話学校	栗東市川辺	寄宿舎	S 45.4	R	2	0.81	無	
聾話学校	栗東市川辺	給食棟	S 49.3	R	1	1.43	無	
聾話学校	栗東市川辺	実習棟	S 53.3	S	2	1.12	無	
八日市養護学校	東近江市上平木町	特別管理室棟	S 48.3	R	2	0.74	無	
八日市養護学校	東近江市上平木町	普通教室棟	S 48.3	R	2	0.61	有	耐震改修実施済み
八日市養護学校	東近江市上平木町	屋内運動場	S 53.3	R	1	0.95	無	
八日市養護学校	東近江市上平木町	高等部棟	S 55.3	R	2	0.66	有	耐震改修実施済み
守山養護学校	守山市守山五丁目	教室棟	S 49.6	R	1	1.01	無	
三雲養護学校	湖南市柑子袋	小中学部及び管理棟	S 53.3	R	2	0.72	無	
三雲養護学校	湖南市柑子袋	小中学部及び管理棟	S 53.3	R	2	0.55	有	耐震改修実施済み
三雲養護学校	湖南市柑子袋	ランチルーム棟	S 54.2	R	2	1.17	無	
北大津養護学校	大津市伊香立向在地町	本館棟・ランチルーム棟	S 54.8	R	2	0.50	有	耐震改修実施済み
北大津養護学校	大津市伊香立向在地町	校舎棟	S 54.8	R	2	0.65	有	耐震改修実施済み
北大津養護学校	大津市伊香立向在地町	屋内運動場・昇降室	S 55.2	R	1	0.28	有	耐震改修実施済み
長浜養護学校	長浜市今町	普通教室棟	S 54.3	R	2	0.45	有	耐震改修実施済み
長浜養護学校	長浜市今町	プレイルーム棟	S 54.3	R	2	0.32	有	耐震改修実施済み
長浜養護学校	長浜市今町	管理棟	S 54.3	R	2	0.43	有	耐震改修実施済み
長浜養護学校	長浜市今町	屋内運動場	S 55.3	R	1	0.04	有	耐震改修実施済み
鳥居本養護学校	彦根市鳥居本町	特別教室棟	S 53.3	S	1	0.20	有	耐震改修実施済み
鳥居本養護学校	彦根市鳥居本町	特別教室棟	S 53.3	S	1	0.20	有	耐震改修実施済み
甲南高等養護学校	甲賀市甲南町寺庄	高等養護棟	S 56.6	R	3	0.77	無	
甲南高等養護学校	甲賀市甲南町寺庄	高等養護棟	S 56.6	R	3	1.33	無	

■高等学校

学 校 名	所 在 地	棟 名	建築年月	構造	階数	Is値	耐震化の 必要性	備 考
膳所高等学校	大津市膳所二丁目	屋内運動場	S 53.11	R	1	0.90	無	
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	教室棟	S 39.5	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	教室棟	S 56.1	R	3	0.57	有	耐震改修実施済み
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	武道場	S 46.2	S	1	0.33	有	耐震改修実施済み
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	特別教室棟	S 47.3	R	3	0.36	有	耐震改修実施済み
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	特別教室棟	S 56.1	R	2	0.72	無	
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	階段棟	S 56.1	R	3	0.85	無	
堅田高等学校	大津市本堅田三丁目	屋内運動場	S 56.6	S	1	0.56	有	耐震改修実施済み
東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町	普通教室棟	S 51.4	R	4	0.56	有	耐震改修実施済み
東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町	特別教室棟	S 51.4	R	4	0.42	有	耐震改修実施済み
東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町	普通教室棟	S 55.1	R	4	0.55	有	耐震改修実施済み
東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町	屋内運動場	S 52.2	R・S	2	0.11	有	耐震改修実施済み
東大津高等学校	大津市瀬田南大萱町	武道場	S 55.2	S	1	0.78	無	
大津高等学校 大津清陵高等学校 馬場分校	大津市馬場一丁目	管理普通特別教室棟	S 46.3	R	4	0.31	有	耐震改修実施済み
大津高等学校	大津市馬場一丁目	管理普通特別教室棟	S 46.3	R	4	0.33	有	耐震改修実施済み
大津高等学校	大津市馬場一丁目	管理普通特別教室棟	S 54.2	R	4	0.45	有	耐震改修実施済み
大津高等学校 大津清陵高等学校 馬場分校	大津市馬場一丁目	屋内運動場・武道場・給食棟	S 47.5	R	3	0.23	有	耐震改修実施済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	管理特別室棟	S 39.7	R	3	0.28	有	耐震改修実施済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	特別・普通教室棟	S 39.7	R	3	0.18	有	解体済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	管理室棟	S 39.7	R	2	0.42	有	耐震改修実施済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	便所棟	S 39.7	R	3	0.61	有	耐震改修実施中
石山高等学校	大津市国分一丁目	屋内運動場	S 40.3	R	2	0.10	有	耐震改修実施済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	特別室棟	S 44.4	R	2	0.39	有	耐震改修実施中
石山高等学校	大津市国分一丁目	図書館棟	S 48.3	R	3	0.42	有	耐震改修実施済み
石山高等学校	大津市国分一丁目	音楽棟	S 50.3	R	1	0.72	無	
石山高等学校	大津市国分一丁目	武道場	S 53.3	S	1	0.21	有	耐震改修実施中
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	管理教室棟	S 56.3	R	4	0.27	有	耐震改修実施済み
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	昇降口・集会室	S 56.3	R	2	1.06	無	
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	校舎棟	S 54.12	R	3	0.39	有	耐震改修実施済み
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	教室棟	S 37.9	R	3	0.34	有	耐震改修実施済み
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	屋内運動場	S 43.3	S	1	0.04	有	耐震改修実施済み
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	武道場	S 47.3	S	1	0.96	無	
瀬田工業高等学校	大津市神領三丁目	機械実習室	S 54.3	S	1	0.22	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	管理普通教室棟	S 38.9	R	3	0.23	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	特別普通教室棟	S 42.9	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	特別教室棟	S 44.12	R	3	0.43	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	特別教室棟	S 46.3	R	3	0.45	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	渡り廊下	S 43.3	R	2	0.25	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	渡り廊下	S 44.12	R	2	0.22	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	渡り廊下	S 46.3	R	2	0.32	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	屋内運動場	S 45.2	R	2	0.31	有	耐震改修実施済み
大津商業高等学校	大津市御陵町	武道場	S 49.3	R	1	1.36	無	
大津商業高等学校	大津市御陵町	児童生徒地域交流施設	S 53.8	S	2	0.61	有	H23年度耐震診断実施
彦根東高等学校	彦根市金亀町	普通・特別・管理教室棟	S 36.10	R	4	0.36	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	普通・特別・管理教室棟	S 37.3	R	4	0.35	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	渡り廊下	S 37.7	R	2	0.71	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	普通・特別教室棟	S 35.12	R	3	0.28	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	屋内運動場	S 34.7	S	2	0.74	無	
彦根東高等学校	彦根市金亀町	当直室・図書館	S 37.7	R	2	0.32	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	渡り廊下	S 37.7	R	2	0.82	無	
彦根東高等学校	彦根市金亀町	児童生徒地域交流施設(銀杏会館)	S 53.10	S	2	0.37	有	耐震改修実施済み
彦根東高等学校	彦根市金亀町	屋内運動場	S 56.8	R	2	0.93	無	
彦根西高等学校	彦根市池州町	屋内運動場	S 44.3	R	2	0.19	有	
彦根西高等学校	彦根市池州町	教室棟	S 55.2	R	4	0.39	有	
彦根西高等学校	彦根市池州町	管理棟	S 55.7	R	3	0.38	有	
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	管理普通教室棟(第1本館)	S 48.3	R	5	0.54	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	渡り廊下	S 50.3	R	3	0.88	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	普通特別教室棟(第2本館)	S 48.3	R	5	0.56	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	都工電気・機械実習棟	S 48.3	R	4	0.45	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	実習工場(機械科)	S 48.3	S	1	0.48	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	渡り廊下	S 48.3	R	2	1.21	無	
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	渡り廊下	S 48.3	R	3	0.80	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	建築環境・中間実習棟	S 48.3	R	5	0.38	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	屋内運動場	S 51.9	S	1	0.25	有	耐震改修実施中
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	児童生徒地域交流施設	S 56.2	S	2	0.96	無	
彦根工業高等学校	彦根市南川瀬町	武道場	S 56.8	S	1	0.42	有	耐震改修実施中
彦根翔陽高等学校	彦根市芹川町	屋内運動場	S 42.3	S	2	0.12	有	耐震改修実施中
彦根翔陽高等学校	彦根市芹川町	普通教室棟	S 51.3	R	3	0.26	有	耐震改修実施中
彦根翔陽高等学校	彦根市芹川町	渡り廊下	S 51.3	R・S	2	0.50	有	耐震改修実施中
彦根翔陽高等学校	彦根市芹川町	管理特別教室棟	S 53.3	R	3	0.62	有	耐震改修実施中
長浜高等学校	長浜市平方町	南校舎棟	S 53.3	R	3	0.55	有	耐震改修実施中
長浜高等学校 長浜高等養護学校	長浜市平方町	北校舎棟	S 54.3	R	3	0.46	有	H27年度耐震設計実施
長浜高等学校	長浜市平方町	弓道場	S 54.3	S	1	0.60	有	H27年度耐震設計実施
長浜高等学校	長浜市平方町	屋内運動場	S 56.3	S	1	0.10	有	H27年度耐震設計実施
長浜高等学校	長浜市平方町	武道場	S 56.4	S	1	0.38	有	H27年度耐震設計実施
長浜北高等学校	長浜市山階町	普通教室棟	S 39.3	R	3	0.08	有	

学 校 名	所 在 地	棟 名	建築年月	構造	階数	Is値	耐震化の 必要性	備 考
長浜北高等学校	長浜市山階町	普通教室棟	S 39.3	R	3	0.36	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	普通教室棟	S 39.3	R	3	0.49	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	普通教室棟	S 51.3	R	3	0.50	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	普通教室棟	S 54.1	R	2	0.32	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	屋内運動場	S 40.6	S	1	0.09	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	武道場	S 45.1	S	1	0.32	有	
長浜北高等学校	長浜市山階町	特別教室棟	S 48.3	R	3	0.44	有	
長浜農業高等学校	長浜市名越町	営農実習室	S 46.12	S	1	0.57	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	農業機械実習室	S 46.12	S	1	0.35	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	寄宿舎	S 46.12	R	4	0.36	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	本館南棟	S 48.8	R	4	0.31	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	本館南棟	S 49.3	R	3	0.45	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	本館北棟	S 48.8	R	3	0.58	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	渡り廊下	S 48.8	R	2	0.89	無	
長浜農業高等学校	長浜市名越町	農業実習管理準備室	S 50.3	S	2	0.34	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	農業土木実験実習室	S 50.3	S	1	0.34	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	材料構造実習室	S 50.3	S	1	0.63	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	畜産実習準備室	S 50.3	S	2	0.37	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	牛舎	S 50.3	S	2	0.09	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	屋内運動場	S 51.9	R	1	0.10	有	耐震改修実施済み
長浜農業高等学校	長浜市名越町	武道場	S 55.1	S	1	0.30	有	耐震改修実施済み
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	教室棟	S 38.4	R	3	0.31	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	実験実習室棟	S 39.2	S	1	0.18	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	実験実習室棟	S 41.3	S	1	0.15	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	屋内運動場	S 43.3	R	2	0.36	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	管理教室棟	S 44.3	R	4	0.36	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	渡り廊下・業務員室	S 44.3	R・S	3	0.09	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	武道場・器具庫	S 46.3	S	1	0.55	有	H27年度耐震改修着手
長浜北星高等学校	長浜市地福寺町	建築情報実習棟	S 56.3	R	3	0.57	有	H27年度耐震改修着手
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	管理教室棟	S 43.3	R	3	0.23	有	耐震改修実施済み
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	管理教室棟	S 43.3	R	3	0.21	有	耐震改修実施済み
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	実験実習教室棟	S 43.3	R	2	0.42	有	耐震改修実施済み
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	特別教室棟	S 47.3	R	2	0.54	有	耐震改修実施済み
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	普通教室棟	S 49.3	R	2	0.76	無	
八幡高等学校	近江八幡市堀上町	武道場	S 48.2	S	1	0.71	無	
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	HR棟	S 37.6	R	3	0.31	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	管理棟	S 37.3	R	3	0.20	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	実習室棟	S 37.11	S	1	1.12	無	
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	実習室棟	S 38.11	S	1	0.78	無	
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	屋内運動場	S 39.4	S	1	0.71	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	武道場	S 45.1	S	1	0.28	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	児童生徒地域交流施設(同窓会館)	S 47.1	S	2	0.39	有	H23年度耐震診断実施
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	特別教室棟	S 50.2	R	3	0.50	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	HR棟	S 50.2	R	3	0.49	有	耐震改修実施済み
八幡工業高等学校	近江八幡市西庄町	実習棟	S 50.3	R	3	0.49	有	耐震改修実施済み
八幡商業高等学校	近江八幡市宇津呂町	普通教室棟	S 15.1	R	3	0.43	有	耐震改修実施済み
八幡商業高等学校	近江八幡市宇津呂町	便所棟	S 45.5	R	2	1.28	無	
八幡商業高等学校	近江八幡市宇津呂町	屋内運動場	S 41.10	R	2	0.22	有	耐震改修実施済み
八幡商業高等学校	近江八幡市宇津呂町	情報処理棟	S 52.3	R	2	0.84	無	
八幡商業高等学校	近江八幡市宇津呂町	児童生徒地域交流施設(尚商會館)	S 51.8	R	2	0.96	無	H23年度耐震診断実施
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	校舎棟	S 53.3	R	3	0.48	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	校舎棟	S 46.4	R	4	0.33	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	渡り廊下	S 46.4	R	2	0.79	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	校舎棟	S 41.5	R	3	0.28	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	校舎棟	S 46.4	R	3	0.37	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	屋内運動場	S 43.5	S	2	0.45	有	耐震改修実施済み
八日市高等学校	東近江市八日市上之町	武道場	S 50.3	S	1	0.33	有	耐震改修実施済み
八日市南高等学校	東近江市春日町	屋内運動場	S 43.3	S	2	0.26	有	耐震改修実施中
八日市南高等学校	東近江市春日町	農業実習室・農業機械室	S 49.3	S	1	0.46	有	耐震改修実施中
八日市南高等学校	東近江市春日町	特別教室棟	S 50.6	R	3	0.52	有	耐震改修実施中
八日市南高等学校	東近江市春日町	農業実習室	S 55.3	S	2	0.24	有	耐震改修実施中
八日市南高等学校	東近江市春日町	農業畜産実習棟	S 56.3	S	1	0.40	有	耐震改修実施中
草津東高等学校	草津市西洪川二丁目	校舎棟	S 54.3	R	4	0.37	有	耐震改修実施済み
草津東高等学校	草津市西洪川二丁目	渡り廊下棟	S 55.5	R	3	0.23	有	耐震改修実施済み
草津東高等学校	草津市西洪川二丁目	屋内運動場	S 54.11	R	1	0.41	有	耐震改修実施済み
草津東高等学校	草津市西洪川二丁目	校舎棟	S 55.5	R	4	0.36	有	耐震改修実施済み
草津東高等学校	草津市西洪川二丁目	玄関棟	S 55.5	R・S	3	0.48	有	耐震改修実施済み
湖南農業高等学校	草津市草津町	管理特別教室棟	S 44.3	R	3	0.31	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	管理特別教室棟	S 45.3	R	3	0.30	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	特別教室棟	S 44.3	R	3	0.38	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	特別教室棟	S 54.12	R	3	0.52	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	渡り廊下	S 44.3	R	2	0.26	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	屋内運動場	S 42.2	S	2	0.17	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	造園実習棟	S 50.3	S	1	0.44	有	耐震改修実施中
湖南農業高等学校	草津市草津町	造園実習棟	S 52.3	S	1	0.83	無	
栗東高等学校	栗東市小野	普通教室棟	S 50.3	R	3	0.64	有	耐震改修実施中
栗東高等学校	栗東市小野	普通教室棟	S 55.8	R	3	0.51	有	耐震改修実施中
栗東高等学校	栗東市小野	特別・管理棟	S 50.6	R	3	0.72	無	
栗東高等学校	栗東市小野	渡り廊下	S 50.6	R	2	1.88	無	
栗東高等学校	栗東市小野	屋内運動場	S 52.2	R	1	0.36	有	耐震改修実施中
栗東高等学校	栗東市小野	武道場	S 54.5	S	1	0.51	有	耐震改修実施済み
栗東高等学校	栗東市小野	昇降棟	S 55.8	R	2	1.21	無	
野洲高等学校	野洲市行畑二丁目	本館棟	S 41.6	R	3	0.34	有	耐震改修実施済み

学校名	所在地	棟名	建築年月	構造	階数	Is値	耐震化の 必要性	備考
野洲高等学校	野洲市行畑二丁目	本館棟	S 47.3	R	3	0.48	有	耐震改修実施済み
野洲高等学校	野洲市行畑二丁目	特別教室棟	S 47.3	R	2	1.09	無	
野洲高等学校	野洲市行畑二丁目	武道場	S 47.3	S	1	0.46	有	耐震改修実施済み
野洲高等学校	野洲市行畑二丁目	屋内運動場	S 53.9	R	1	0.63	有	耐震改修実施済み
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	管理教室棟	S 38.4	R	3	0.38	有	耐震改修実施済み
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	管理教室棟	S 41.3	R	3	0.41	有	耐震改修実施済み
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	特別教室棟	S 43.5	R	2	0.71	無	
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	特別教室棟	S 54.11	R	3	0.64	有	耐震改修実施済み
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	屋内運動場	S 42.1	R	2	0.47	有	耐震改修実施済み
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	武道場	S 49.3	S	1	1.12	無	
水口高等学校	甲賀市水口町梅が丘	特別教室棟	S 54.11	R	3	0.48	有	耐震改修実施済み
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	管理普通教室棟	S 36.11	R	3	0.37	有	耐震改修実施済み
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	普通特別教室棟	S 37.5	R	3	0.37	有	耐震改修実施済み
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	農業科棟	S 43.1	S	1	0.71	無	
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	農業科棟	S 46.3	R	2	0.38	有	耐震改修実施済み
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	武道場	S 48.2	S	1	1.15	無	
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	農業実習室	S 53.3	S	2	0.40	有	耐震改修実施済み
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	成牛舎	S 53.3	S	1	0.12	有	H23年度耐震診断実施
甲南高等学校	甲賀市甲南町寺庄	家庭科棟	S 57.5	R	3	1.03	無	
信楽高等学校	甲賀市信楽町長野	屋内運動場	S 42.12	R	2	0.15	有	H27年度耐震改修着手
信楽高等学校	甲賀市信楽町長野	普通科デザイン科棟	S 45.10	R	2	0.59	有	H27年度耐震改修着手
信楽高等学校	甲賀市信楽町長野	普通教室棟・特別教室棟	S 52.3	R	3	0.58	有	H27年度耐震改修着手
信楽高等学校	甲賀市信楽町長野	武道場	S 54.2	S	1	0.61	有	H27年度耐震改修着手
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	屋内運動場	S 43.3	R	2	0.13	有	耐震改修実施済み
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	本館棟	S 48.3	R	3	0.51	有	耐震改修実施済み
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	本館棟	S 48.7	R	3	0.48	有	耐震改修実施済み
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	校舎棟	S 49.7	R	3	0.52	有	耐震改修実施済み
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	校舎棟	S 49.7	R	3	0.57	有	耐震改修実施済み
日野高等学校	蒲生郡日野町上野田	渡り廊下・昇降棟	S 49.7	R	2	0.38	有	耐震改修実施済み
能登川高等学校	東近江市伊庭町	特別普通教室棟	S 38.6	R	3	0.30	有	耐震改修実施中
能登川高等学校	東近江市伊庭町	管理特別普通教室棟	S 39.5	R	3	0.33	有	H27年度耐震改修着手
能登川高等学校	東近江市伊庭町	渡り廊下	S 39.5	R	3	0.54	有	H27年度耐震改修着手
能登川高等学校	東近江市伊庭町	特別教室棟	S 46.2	R	3	0.39	有	H27年度耐震改修着手
能登川高等学校	東近江市伊庭町	玄関棟	S 50.1	R	2	0.33	有	耐震改修実施済み
能登川高等学校	東近江市伊庭町	屋内運動場	S 40.3	S	1	0.62	有	H27年度耐震改修着手
能登川高等学校	東近江市伊庭町	武道場	S 44.2	S	1	0.75	無	
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	管理普通特別教室棟	S 48.10	R	3	0.55	有	耐震改修実施済み
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	普通教室棟	S 49.3	R	3	0.52	有	耐震改修実施済み
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	普通教室特別教室棟	S 50.7	R	3	0.69	有	耐震改修実施済み
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	普通教室特別教室棟	S 50.7	R	3	0.63	有	耐震改修実施済み
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	渡り廊下	S 50.7	R	3	1.00	無	
愛知高等学校	愛知郡愛荘町愛知川	屋内運動場	S 55.9	R・S	1	0.18	有	耐震改修実施済み
米原高等学校	米原市西門寺	普通教室棟・管理教室棟	S 38.3	R	3	0.17	有	耐震改修実施済み
米原高等学校	米原市西門寺	屋内運動場	S 40.6	S	1	0.09	有	耐震改修実施済み
米原高等学校	米原市西門寺	武道場	S 43.3	S	1	0.38	有	耐震改修実施済み
米原高等学校	米原市西門寺	理数科教室棟	S 45.4	R	4	0.32	有	耐震改修実施済み
米原高等学校	米原市西門寺	特別教室棟	S 50.3	R	3	0.49	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	第1本館棟	S 41.5	R	3	0.20	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	第1本館棟	S 54.11	R	3	0.35	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	屋内運動場	S 44.3	R・S	2	0.07	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	第2本館棟	S 50.3	R	3	0.31	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	第2本館棟	S 55.5	R	3	0.42	有	耐震改修実施済み
虎姫高等学校	長浜市宮部町	図書館	S 53.7	S	1	0.49	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	管理棟	S 45.4	R	3	0.18	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	管理棟	S 41.6	R	3	0.26	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	教室棟	S 45.4	R	3	0.15	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	教室棟	S 45.4	R	3	0.23	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	渡り廊下	S 45.4	R	2	0.49	有	H23年度耐震診断実施
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	渡り廊下	S 45.4	R	2	0.48	有	H23年度耐震診断実施
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	講堂	T 14.10	W	2	0.06	有	H23年度耐震診断実施
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	合宿所	S 31.1	R	2	0.18	有	H23年度耐震診断実施
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	教室棟	S 50.3	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	武道場	S 53.2	S	1	0.35	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	農業実習棟	S 54.3	S	2	0.25	有	耐震改修実施済み
伊香高等学校	長浜市木之本町木之本	農業実習棟	S 55.3	S	2	0.28	有	耐震改修実施済み
高島高等学校	高島市今津町今津	第1本館棟	S 38.5	R	3	0.18	有	耐震改修実施済み
高島高等学校	高島市今津町今津	第1本館棟	S 45.3	R	3	0.44	有	耐震改修実施済み
高島高等学校	高島市今津町今津	第2本館棟	S 40.3	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
高島高等学校	高島市今津町今津	屋内運動場	S 43.3	R	2	0.62	有	耐震改修実施済み
高島高等学校	高島市今津町今津	武道場	S 50.3	S	1	0.98	無	
高島高等学校	高島市今津町今津	特別教室棟	S 52.3	R	2	0.35	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	管理・特別教室棟	S 41.6	R	3	0.42	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	教室棟	S 44.4	R	3	0.42	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	渡り廊下	S 44.4	R	2	1.24	無	
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	教室棟	S 47.1	R	3	0.67	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	便所棟	S 48.3	R	3	0.73	無	
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	屋内運動場	S 44.5	R	2	0.14	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	武道場	S 44.3	S	1	1.41	無	
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	特別教室棟	S 53.3	R	3	0.57	有	耐震改修実施済み
安曇川高等学校	高島市安曇川町西万木	渡り廊下	S 53.3	S	2	0.29	有	耐震改修実施済み
大津清陵高等学校	大津市大平一丁目	管理教室棟	S 44.3	R	3	0.25	有	耐震改修実施済み
大津清陵高等学校	大津市大平一丁目	管理教室棟	S 45.2	R	3	0.28	有	耐震改修実施済み
大津清陵高等学校	大津市大平一丁目	屋内運動場	S 46.3	R	2	0.26	有	耐震改修実施済み

学 校 名	所 在 地	棟 名	建 築 年 月	構 造	階 数	Is値	耐震化の 必要性	備 考
瀬田高等学校	大津市神領三丁目	特別教室棟	S 45 . 10	R	3	0.29	有	耐震改修実施済み
瀬田高等学校	大津市神領三丁目	管理普通教室棟	S 49 . 4	R	4	0.45	有	耐震改修実施済み
瀬田高等学校	大津市神領三丁目	渡り廊下	S 49 . 4	R	2	0.59	有	H23年度耐震診断実施

(注1) 大津高等学校については、施設を共用している大津清陵高等学校馬場分校の施設を含む。

(注2) 虎姫高等学校の図書館、伊香高等学校の講堂、農業実習棟(2棟)については、q値を示している。

q値も耐震性能を表す指標であり、q値が0.5未満の場合は、Is値が0.3未満と同様に大規模な地震に対して倒壊または崩壊する可能性が高いとされている。

(注3) 守山高等学校および水口東高等学校については、中学校と施設を共用しているため、中学校に計上し、高等学校には計上していない。

(注4) 耐震診断は対象施設の全棟で実施済み。H23年度に実施したもののみを備考欄に「H23年度耐震診断実施」と記載。