

## 市役所や災害拠点病院のリスク情報

## ■リスク情報一覧

施設情報		洪水浸水想定区域図 (想定最大規模)				洪水浸水想定区域図 (計画規模)				地先の安全度マップ				土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域			土砂災害危険箇所			機能確保 対策必要 有無		
No	施設名	住所	琵琶湖	余呉川	天野川	芹川	琵琶湖	余呉川	天野川	芹川	200年 確率	100年 確率	10年 確率	流体力 200年確率 ( $m^3/s^2$ )	急傾斜	地すべり	土石流	急傾斜地 崩壊 危険箇所	地すべり 危険箇所		土石流 危険箇所	
1	市役所本庁舎	滋賀県長浜市八幡東町632番地																				
2	北部振興局	滋賀県長浜市木之本町木之本 1757-2		50cm未満							50cm未満	50cm未満		0.5未満								
3	浅井支所	滋賀県長浜市内保町2490-1									50cm未満	50cm未満										
4	びわ支所	滋賀県長浜市難波町505									50cm未満	50cm未満	50cm未満									
5	虎姫支所	滋賀県長浜市宮部町3445									0.5m以上 1.0m未満	50cm未満	50cm未満									
6	湖北支所	滋賀県長浜市湖北町速水2745																				
7	高月支所	滋賀県長浜市高月町渡岸寺160									0.5m以上 1.0m未満	0.5m以上 1.0m未満	50cm未満	0.5未満								
8	余呉支所	滋賀県長浜市余呉町中之郷2434		0.5m以上 3.0m未満				0.5m以上 3.0m未満			1.0m以上 2.0m未満	1.0m以上 2.0m未満		1.0以上 1.5未満							危険箇所	
9	西浅井支所	滋賀県長浜市西浅井町大浦2590									1.0m以上 2.0m未満	0.5m以上 1.0m未満		0.5未満		警戒区域					危険箇所	
10	米原庁舎	滋賀県米原市下多良三丁目3番地			0.5m以上 3.0m未満				50cm未満		50cm未満	50cm未満										
11	山東庁舎	滋賀県米原市長岡1206番地			0.5m以上 3.0m未満				50cm未満		50cm未満	0.5m以上 1.0m未満	50cm未満									
12	伊吹庁舎	滋賀県米原市春照490番地1																				
13	近江庁舎	滋賀県米原市顔戸488番地3			0.5m以上 3.0m未満			0.5m以上 3.0m未満			1.0m以上 2.0m未満	0.5m以上 1.0m未満	50cm未満	0.5未満								
14	長浜赤十字病院	長浜市宮前町14-7									0.5m以上 1.0m未満	50cm未満										

## ■令和元年度各市取組

機能確保が必要と判断された施設については、対策の検討を実施、情報共有する。