

●P.1 下「旧処分場全体航空写真」

- ・こちらの写真は、年明け1月6日にドローンで撮影したのになります。今後も定期的に撮影する予定としています。

●P.2 上「バイパス側の状況」

- ・バイパス側の法面部や舗装、側溝の状況です。
- ・下側の写真ですが、法尻部の側溝や柵に土砂が堆積していたことから、清掃作業を実施しました。

●P.2 下「西市道側の状況」

- ・西市道側の法面部や側溝の状況です。
- ・右上の写真は、昨年度（令和2年11月）の協議会で説明しました、定点観測の測量作業の様子です。

●P.3 上「調整池付近の状況」

- ・右上の写真を見ていただくと、降雨が少なかったことから調整池の水位は15cm程度となっています。
- ・また、8月中旬の豪雨により応急対応しました、階段付近の張りコンクリートについては、2月に復旧工事を予定しています。

●P.3 下「平面部の状況」

- ・右上の写真は、西市道側のものと同様に、測量作業の様子です。法面部と同様に平面部においても、特に大きな変状は無く、工事完了時と比べ、数mm程度の較差でした。
- ・また、旧処分場施設の定期点検（年1回）については、2月に実施を予定しています。

●P.4 上「水処理施設の管理状況」

- ・今回の写真は、水処理施設の電気設備における年次点検の様子です。電気の専門業者に外部委託しており、毎月行う月次点検と、年1回行う年次点検を実施しています。点検の結果、特に異常はありませんでした。

●P.4 下「水処理施設の水質状況」

- ・直近（令和3年11月）の分析結果で、詳細は次ページに記載しています。原水、処理水とも計画処理水質の超過はなく、特に異常はありませんでした。