

県民の方

事業者の方

県外の方

Mother Lake 琵琶湖

県政情報

防災・災害情報

滋賀県 > 県政情報 > 広報 > 県政eしんぶん > お知らせ

旧アール・ディエンジニアリング最終処分場周辺環境影響調査の結果について

2015年5月19日

栗東市小野の旧アール・ディエンジニアリング最終処分場（以下「旧処分場」という。）について、平成27年2月20日および3月2日に実施しました旧処分場跡地の周辺環境影響調査（地下水等調査）の分析結果がまとまりましたので、お知らせします。

1.調査日

- 平成27年2月20日
- 平成27年3月2日（経堂池）

2.調査実施者

- 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室

3.調査地点

調査地点は表1のとおり（位置については調査地点図(PDF:197KB)を参照）



調査地点図 (PDF:197 KB)

(表1) 調査地点

(表)

場内浸透水		H16-No.5、No.1揚水井戸(※1)
Ks3層(※2)地下水	上流(※3)	H24-8(2)
	周辺	H24-S2(2)(※4)、H24-2(2)、H24-4(2)
	下流	K-1 (Ks2層とKs3層が一体)
Ks2層(※2)地下水	上流(※3)	H24-7、H24-6(2)

② 広報

各種広報の取組

広報誌滋賀プラスワン
インターネットTVしが
ホームページ・SNS・
メールマガジンの運営
県政eしんぶん

バナー広告




バナー広告募集中

	周辺	H24-S2(※4)、No.1、No.3-1、H24-2、H24-4
	下流	K-1 (Ks2層とKs3層が一体)
	地下水等確認調査(※5)	No.1-1、No.4-1、No.4-2、市No.3
経堂池		経堂池中央部

(※1)平成26年2月20日の調査より、分析するのに必要な浸透水が採取できなくなったA-3井戸に代えて、その約10m南側の地点にある「No.1揚水井戸」において浸透水を採取しています。

(※2)浸透水のKs3層地下水およびKs2層地下水への汚染移流拡散状況の概念図



- 【Ks3層地下水】側面で廃棄物土層と接していることにより、廃棄物土層の浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。
- 【Ks2層地下水】底面粘土層が破損している箇所では廃棄物土層と接していることにより、浸透水が地下水に移流拡散していると考えられます。

(※3) 上流は、ボーリング調査およびEC(電気伝導率)の分析結果から、浸透水の影響はないと考えられます。

(※4) 鉛直遮水壁施工にともない井戸を撤去したことから前回に引き続き、今回も採水不能となっています。

(※5) 過去の調査において有害物質等が環境基準を超過していた周辺地下水井戸について、経過を確認しています。平成25年度以降、検出されていません。

4.調査項目

- 経堂池および市No.3以外:BOD等の一般項目5項目、有害物質等17項目
- 市No.3:pH、SS、ECおよび総水銀
- 経堂池:BOD等の一般項目13項目（うち農業用水基準項目7項目）および有害物質等8項目（うち農業用水基準項目1項目）

5.調査結果

別添資料分析結果(PDF:146KB)のとおり



各調査地点における安定型最終処分場の浸透水の基準(※5)および地下水の環境基準(※6) (以下「環境基準等」という。)の超過の状況は表2のとおりでした

(表2) 環境基準等の超過の状況

(表)

地点の種類		全地点数	調査地点名	超過の状況					
				砒素		ほう素		塩化ビニルモノマー	
場内浸透水		2	H16-No.5		1	○2			0
			No.1揚水井戸	○		○			
Ks3層地下水	上流	1	H24-8(2)	(分析に必要な水量が確保できないため、分析不能。)					
	周辺	3	H24-S2(2)	(鉛直遮水壁施工に伴い、井戸を撤去したため、採水不能。)					
			H24-2(2)	地下水の環境基準を超過した地点はありませんでした。					
			H24-4(2)						
Ks2層地下水	上流	2	H24-7	○	1		0		0
			H24-6(2)						
	周辺	5	H24-S2	(鉛直遮水壁施工に伴い、井戸を撤去したため、採水不能。)					
			No.1		1	○3			1
			No.3-1			○		○	

			H24-2					○	
			H24-4			○			
Ks2+Ks3層 最下流地下水		1	No.K-1	地下水の 環境基準 を超過し た地点は ありませ んでし た。					
地下水等確 認調査		4	No.1-1N o.4-1N o.4-2市 No.3	地下水の 環境基準 を超過し た地点は ありませ んでし た。					

- 表2に記載している有害物質（砒素、ほう素、塩化ビニルモノマー）以外の物質は今回調査において、環境基準等を超過していませんでした。
- なお、平成26年度第1回から第3回までの調査において、環境基準等を超過していた鉛および1,4-ジオキサンも環境基準等を下回っていました。

(※5) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号）

(※6) 「地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年3月13日環境庁告示第10号）」および「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準（平成11年12月27日環境庁告示第68号）」

表2の環境基準等を超過した地点での濃度の推移については、次のとおりでした

1) 砒素について。「No.1揚水井戸」において、前回調査(H26年12月8日)の結果と同程度の濃度(0.084mg/L)が検出されました。この井戸の濃度変動は大きいですが、これは、降雨等による地下水位の変化により、多方向から浸透水を集水するためと推測しています。なお、この水は浸透水処理施設で浄化処理した後下水道へ放流しています。その他に環境基準を超過した井戸（H24-7、No.3-1）の濃度は、概ねこれまでの検出範囲内にあり、大きな変動はありませんでした。

2) ほう素について。環境基準等を超過した5地点とも前回調査の結果と同程度の濃度でした。経年的に見て、浸透水地点については濃度が漸減しており、周辺地下水についてはほぼ横ばいの状態です。

3) 塩化ビニルモノマーについて。「H24-2」において、平成26年度は4回とも環境基準を超過しました。経年的に見ると、同じKs2層地下水の「No.1」の濃度が低下しており、この井戸の地下水が「H24-2」の方向、すなわち下流に向かって希釈しながら拡散しているものと推測されます。なお、前回調査時に環境基準等を超過した「No.K-1」では今回は環境基準以下でした。いずれの井戸についても大きな変動はないものと考えています。

4) 1,4-ジオキサンについては、今回環境基準等を超過した地点はありませんでした。全地点とも漸減傾向にあります。

経堂池調査について

- pHおよびCOD以外の項目について環境基準および「水稻の生育のために望ましい指標」とされている農業用水基準(※7)以下でした。pHおよびCODが農業用水基準を超過し、前回調査時より少し増加しました。調査前日の強い降雨や、藻類の発生により、池の水質に変化があるものと考えられます。今後も調査結果を注視していきます。
- (※7) 農業用水基準農林水産省が学識経験者の意見も取り入れて、昭和45年3月に定めた基準で、法的拘束力はないが、水稻の生育のために望ましいかんがい用水の指標として利用されています。

お問い合わせ


滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室

電話番号：077-528-3670

FAX番号：077-528-4849

メールアドレス：df0001@pref.shiga.lg.jp

[ページの先頭へ戻る](#)



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

[>著作権・リンクについて](#) [>サイトマップ](#) [>サイトポリシー](#) [>ウェブアクセシビリティの方針](#)



滋賀県庁 [> 県庁アクセスマップ・フロアマップ](#)

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

TEL:077-528-3993 (総合案内) [県庁各課室への問い合わせはこちら](#)(受付:8:30~17:15)

開庁時間：月曜日～金曜日8:30～17:15

土曜・休日・年末年始(12月29日～1月3日)は開庁していません。

