

滋賀県企業庁の水道管の漏水事故発生原因について

令和6年12月19日(木)竜王町山之上の企業庁上水竜王ライン送水管(Φ400)で発生しました漏水の状況・原因は下記のとおりです。

1 発生(発見)日時

令和6年12月19日(木)午前 11時20分ごろ

2 発生場所

蒲生郡竜王町大字岡屋地先

3 漏水の原因

竜王町が発注している配水池防水工事に伴い、同町職員が弁の閉操作を急激に行ったことにより、企業庁送水管内の圧力が異常に変動し、送水管が破損したと考えられる。

4 漏水の対応について

水道水の濁りが解消したため、12月24日(火)17:00をもって給水活動終了。