

## 令和8年度第G-1号 (仮称) 新設特別支援学校設計業務委託にかかる質問と回答 (その5)

令和8年6月19日

番号	質 問	回 答
1	「新設特別支援学校の整備について」4. 施設整備の概要の右下表において、校舎・管理棟、体育館及びプールの構造はRC造と記載されていますが、RC造を前提とするものか、または提案により他の構造形式を採用することも可能か、ご教示ください。	RC造を想定してはいますが、基本設計の中で構造形式について工法比較を行っていただき、構造形式の決定を考えていることから、他の構造形式の提案、採用を否定するものではありません。
2	上記質疑に関連して、「新設特別支援学校の整備について」4. 施設整備の概要の右下表に、「校舎・管理棟：RC造3階建て、7,400㎡」との記載があります。一方、同資料には校舎棟の延床面積が16,348㎡と記載されていますが、7,400㎡は建築面積を示すものか、あるいは校舎棟のうち特定の部分の延床面積を示すものか、その対象範囲と面積の考え方をご教示ください。	7,400㎡は「新設特別支援学校の整備について」を作成時の1階の想定の間面積です。建築面積や特定の部分の間面積を示すものではありません。
	—以下余白—	