基礎調査結果（未指定）

新規区域指定


様式　1

土砂災害特別警戒区域	
告示年月日	令和　　年　　月　　日
告示番号	滋賀県告示第　　号

土砂災害警戒区域	
告示年月日	令和　　年　　月　　日
告示番号	滋賀県告示第　　号

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域　区域図

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域　位置図



・この地図は、国土地理院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-50021
箇所名	多賀(21)
所在地	滋賀県犬上郡多賀町大字多賀

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

基礎調査結果（未指定）

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式　2

調書作成日	令和8年8月31日

箇所番号	Ⅱ-50021	箇所名	多賀(21)	所在地	滋賀県犬上郡多賀町大字多賀



基礎調査結果（未指定）


新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式　４－１

調書作成日	令和8年8月31日

箇所番号	Ⅱ-50021	箇所名	多賀(21)	所在地	滋賀県犬上郡多賀町大字多賀



移動による力

			移動による力の最大値 kN/m²	移動高 m
土砂災害警戒区域				
土砂災害特別警戒区域	移動による力が100kN/m²を超える区域		111.3	1.0
	その他の区域		100.0	1.0

上端・下端線
横断測線
設定測線

基礎調査結果（未指定）

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式　４－２

調書作成日	令和8年8月31日

箇所番号	Ⅱ-50021	箇所名	多賀(21)	所在地	滋賀県犬上郡多賀町大字多賀

