

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等の 高さ  (m)	盛土等の 土量  (㎡)	盛土等の タイプ	造成年代  (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
栗-01	栗東市	下戸山	8,274	1.3	不詳	4.0	不詳	谷埋め	H2年以降 (造成年度)	不要
栗-02	栗東市	下戸山	13,189	3.9	不詳	10.0	不詳	谷埋め	H2年以降 (造成年度)	不要
栗-03	栗東市	下戸山	7,421	4.2	不詳	13.0	不詳	谷埋め	H2年(造成 年度)	不要
栗-04	栗東市	荒張	3,665	8.9	不詳	11.0	不詳	谷埋め	H7年以降 (造成年度)	不要
栗-05	栗東市	荒張	42,645	4.9	不詳	36.0	不詳	谷埋め	H7年以降 (造成年度)	不要
栗-06	栗東市	荒張	5,234	4.3	不詳	12.0	不詳	谷埋め	H7年以降 (造成年度)	不要
栗-07	栗東市	安養寺	6,329	9.3	不詳	18.0	不詳	谷埋め	H8年(造成 年度)	不要
栗-08	栗東市	安養寺	3,419	7.8	不詳	14.0	不詳	谷埋め	H8年(造成 年度)	不要
栗-09	栗東市	小野	5,354	4.3	不詳	7.0	不詳	谷埋め	S48年以降 (造成年度)	不要
栗-10	栗東市	小野	5,010	5.2	不詳	12.0	不詳	谷埋め	S45年以降 (造成年度)	不要
栗-11	栗東市	小野	8,874	4.8	不詳	10.0	不詳	谷埋め	S45年以降 (造成年度)	不要
栗-12	栗東市	小野	20,765	1.4	不詳	9.0	不詳	谷埋め	S45年以降 (造成年度)	不要
栗-13	栗東市	小野	12,589	4.6	不詳	8.0	不詳	谷埋め	S45～48年 (造成年度)	不要
栗-14	栗東市	御園	56,289	2.9	不詳	14.0	不詳	谷埋め	S47年以降 (造成年度)	不要

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等の 高さ  (m)	盛土等の 土量  (㎡)	盛土等の タイプ	造成年代  (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
栗-15	栗東市	御園	42,465	2.3	不詳	16.0	不詳	谷埋め	S47年以降 (造成年度)	不要
栗-16	栗東市	御園	16,295	4.0	不詳	18.0	不詳	谷埋め	S47年以降 (造成年度)	不要
栗-17	栗東市	御園	14,623	2.9	不詳	18.0	不詳	谷埋め	S47～49年 (造成年度)	不要
栗-18	栗東市	御園	7,872	3.5	不詳	12.0	不詳	谷埋め	S47年以降 (造成年度)	不要
栗-19	栗東市	下戸山	16,042	2.0	不詳	8.0	不詳	谷埋め	H8年(造成 年度)	不要
栗-20	栗東市	荒張	16,439	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-21	栗東市	六地藏	3,672	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不要
栗-22	栗東市	荒張	4,495	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-23	栗東市	観音寺	6,917	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-24	栗東市	東坂	32,035	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-25	栗東市	東坂	33,829	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け&谷 埋め	不詳	不要
栗-26	栗東市	東坂	18,828	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-27	栗東市	安養寺	5,524	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-28	栗東市	小野	3,024	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等 の高さ  (m)	盛土等 の土量  (㎡)	盛土等 のタイプ	造成年代  (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
栗-29	栗東市	六地藏	5,541	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-30	栗東市	六地藏	8,755	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-31	栗東市	六地藏	5,221	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-32	栗東市	六地藏	3,947	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-33	栗東市	上砥山	25,686	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-34	栗東市	御園	8,442	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-35	栗東市	上砥山	15,830	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-36	栗東市	御園	185,290	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-37	栗東市	御園	11,657	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
栗-38	栗東市	御園	204,872	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-39	栗東市	小野	14,424	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-40	栗東市	小野	47,547	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-41	栗東市	小野	8,766	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
栗-42	栗東市	上砥山	6,056	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等 の面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等 の高さ  (m)	盛土等 の土量  (㎡)	盛土等 のタイプ	造成年代  (年度)	応急 対策の 必要 性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
栗-43	栗東市	小野	17,392	不詳	5.9	13.7	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-44	栗東市	六地藏	60,006	不詳	6.2	38.0	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-45	栗東市	御園	21,227	不詳	13.3	51.9	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-46	栗東市	観音寺	13,421	不詳	8.1	40.5	不詳	谷埋め	H18年以降	不要
栗-47	栗東市	荒張	103,132	不詳	11.0	97.9	不詳	谷埋め	H18年以降	不要
栗-48	栗東市	荒張	54,551	不詳	11.9	55.3	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-49	栗東市	六地藏	62,434	不詳	33.5	86.5	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-50	栗東市	荒張	54,811	不詳	9.6	30.6	不詳	腹付け	H18年以降	不要
栗-51	栗東市	御園	97,893	不詳	14.2	71.9	不詳	腹付け	H18年以降	不要
栗-52	栗東市	荒張	20,327	不詳	18.9	58.1	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-53	栗東市	東坂	4,556	不詳	22.0	21.3	不詳	切土	H18年以降	不要
栗-54	栗東市	荒張	41,419	不詳	3.9	9.3	不詳	平地	H18年以降	不要
栗-55	栗東市	下戸山	28,857	不詳	3.4	12.8	不詳	谷埋め	H18年以降	不要