

## 質問に対する回答⑬

2024/7/18

滋賀県土木交通部道路整備課

工事名：令和6年度 第A706-5号 杉本余呉線補助道路整備工事

番号	質問事項	回答
1	<p>・入札説明書(別紙-1)(1)着目点に対する技術提案について下記3点質問いたします。</p> <p>視点【施工上の課題】では、「切羽の変状や崩落の要因となる地質状況の事前把握」と「突発湧水の要因となる地質状況の事前把握」の2対策を求められていると考えてよろしいでしょうか</p>	<p>「施工上の課題」の着眼点で2つの対策を提案する場合は、ご質問のような内容の指定はありません。</p>
2	<p>視点【施工管理】において、②「段階ごとに必要な出来形が確実に確保されていることを確認する」との記載がありますが、「段階ごと」とは、掘削、支保工、覆工の各段階との理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>入札説明書(別紙-1)に記載の「着目点設定の背景」から、有効と考える具体的な【対策】を提案してください。</p>
3	<p>視点【施工管理】において、②「段階ごとに必要な出来形が確実に確保されていることを確認する」との記載がありますが、「必要な出来形」の対象は、覆工コンクリート巻厚との理解でよろしいでしょうか。</p> <p>ご確認よろしく願いいたします。</p>	<p>入札説明書(別紙-1)に記載の「着目点設定の背景」から、有効と考える具体的な【対策】を提案してください。</p>