

基礎調査結果(未指定)

土砂災害警戒区域調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地 (土石流)	区域名称	公表日	備考
1	32080001	栗東市東坂 (急傾斜地の崩壊)	金勝川支流	R7.9.16	新規
2	I-20001	栗東市上砥山	上砥山-12	R7.9.16	新規
3	I-20002	栗東市上砥山	上砥山-13	R7.9.16	新規
4	I-20009	栗東市荒張	荒張-25	R7.9.16	新規
5	I-20013	栗東市井上	井上-9	R7.9.16	新規
6	I-20015	栗東市東坂	東坂-5	R7.9.16	新規
7	II-20003	栗東市上砥山	上砥山-14	R7.9.16	新規
8	II-20004	栗東市上砥山	上砥山-15	R7.9.16	新規
9	II-20005	栗東市荒張	荒張-21	R7.9.16	新規
10	II-20007	栗東市荒張	荒張-23	R7.9.16	新規
11	II-20008	栗東市荒張	荒張-24	R7.9.16	新規
12	II-20010	栗東市御園	御園-7	R7.9.16	新規
13	II-20011	栗東市御園	御園-8	R7.9.16	新規
14	II-20012	栗東市井上	井上-8	R7.9.16	新規
15	II-20014	栗東市井上	井上-10	R7.9.16	新規
16	II-20016	栗東市東坂	東坂-6	R7.9.16	新規
17	II-20017	栗東市荒張	荒張-26	R7.9.16	新規
18	II-20018	栗東市井上	井上-11	R7.9.16	新規
19	II-20019	栗東市井上	井上-12	R7.9.16	新規
20	II-20020	栗東市井上	井上-13	R7.9.16	新規
21	II-20021	栗東市井上	井上-14	R7.9.16	新規
22	II-20022	栗東市荒張	荒張-27	R7.9.16	新規
23	III-20006	栗東市荒張	荒張-22	R7.9.16	新規
24	III-20023	栗東市荒張	荒張-28	R7.9.16	新規