

河川堤防の緊急点検調査票

都道府県名	水系名	河川名	点検対象堤防延長 (km)	要対策延長 (各対策の重複除く) (km)	内訳 (km)	
					堤防の浸透に対する安全性	流下能力の不足箇所
滋賀県	淀川	家棟川	0.7	0.0		
滋賀県	淀川	真野川	1.2	1.2		1.2
滋賀県	淀川	大宮川	0.6	0.4		0.4
滋賀県	淀川	藤ノ木川	2.6	1.5		1.5
滋賀県	淀川	国分川	1.0	1.0		1.0
滋賀県	淀川	大戸川	1.0	1.0		1.0
滋賀県	淀川	常世川	0.4	0.4		0.4
滋賀県	淀川	高橋川	0.4	0.4		0.4
滋賀県	淀川	大正寺川	0.2	0.2		0.2
滋賀県	淀川	金勝川	1.4	1.4		1.4
滋賀県	淀川	葉山川	4.7	3.6		3.6
滋賀県	淀川	中ノ井川	7.0	5.0		5.0
滋賀県	淀川	光善寺川	3.0	2.2	2.2	
滋賀県	淀川	山賀川	1.4	1.0		1.0
滋賀県	淀川	野州川	3.7	1.3		1.3
滋賀県	淀川	由良谷川	1.5	0.4		0.4
滋賀県	淀川	大砂(沙)川	1.2	0.0		
滋賀県	淀川	杣川	5.1	1.6		1.6
滋賀県	淀川	日野川	27.3	5.4		5.4
滋賀県	淀川	祖父川	13.0	1.2	1.2	
滋賀県	淀川	蛇砂川	22.6	1.2		1.2
滋賀県	淀川	大同川	5.6	0.2		0.2
滋賀県	淀川	三明川	0.8	0.6		0.6
滋賀県	淀川	愛知川	18.0	1.1	1.1	
滋賀県	淀川	犬上川	12.8	0.3		0.3
滋賀県	淀川	芹川	9.4	3.2		3.2
滋賀県	淀川	矢倉川	2.2	0.4		0.4
滋賀県	淀川	野瀬川	1.5	1.5		1.5
滋賀県	淀川	天野川	31.7	30.0		30.0
滋賀県	淀川	長浜新川	3.4	3.4		3.4
滋賀県	淀川	姉川	26.0	18.0		18.0
滋賀県	淀川	高時川	16.2	13.1	1.0	12.1
滋賀県	淀川	余呉川	9.5	0.8		0.8
滋賀県	淀川	大川	1.5	1.5		1.5
滋賀県	淀川	八王子川	2.2	2.2		2.2
滋賀県	淀川	石田川	6.1	3.4		3.4
滋賀県	淀川	安曇川	22.6	21.0	0.8	20.2
滋賀県	淀川	鴨川	9.8	1.0		1.0
滋賀県	淀川	八田川	5.4	3.4		3.4
滋賀県	淀川	百瀬川	4.2	1.2		1.2
滋賀県	淀川	安曇川北流	2.8	1.7	1.7	
	1水系	41河川	291.7	138.4	8.0	130.4

※点検対象堤防延長は、水防上、注意を要する箇所、又はそれと同程度の箇所の延長。

※要対策延長は、点検対象堤防延長の区間について、点検を実施した結果により、対策が必要と判断された箇所。

※内訳は、要対策延長を主な対策ごとに仕分けたもの。

※平成24年10月末時点の点検結果である。