

< 掘削調査状況 写真集 >
(平成 20 年 2 月 16 日 現在)

ブロックの1〔平成19年11月1日〕



全 景 (南側より望む)



全 景 (北側より望む)



上段 掘削状況



上段 掘削・積み込み状況



上段 掘削状況



上段 廃棄物の埋め立て状況



上段 廃棄物の埋め立て状況



仮置シート養生の状況

ブロックの2〔平成19年10月30日～平成20年2月16日〕



上段 掘削状況




上段 掘削状況



上段 掘削状況



白い固形物



ドラム缶



ドラム缶



仮置きヤードの状況



仮置きヤード シート養生の状況



中段 掘削状況



中段 掘削状況



下段 掘削状況



下段 掘削状況

ブロックの2〔平成19年10月30日～平成20年2月16日〕



ドラム缶




ドラム缶



ドラム缶




ドラム缶




ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶 ~ 鉾さい



ドラム缶

ブロックの2〔平成19年10月30日～平成20年2月16日〕



ドラム缶21