

台風
台風10号 (平成2年9月20日)



▲愛知川決壊で泥の海に埋まった乗用車など (能登川町) 【写真提供：京都新聞社】

台風
台風26号 (平成6年9月28日)



▲台風の影響で土塀が道路へ倒壊 (大津市) 【写真提供：京都新聞社】

台風
台風7・8号 (平成10年9月23日)




▲約130mに渡って倒れた玄宮園の土塀 (彦根市) 【写真提供：京都新聞社】

大雨
梅雨前線による大雨 (平成5年7月6日)



▲裏山の土砂くずれで大きく傾いた民家 (大津市) 【写真提供：京都新聞社】



▲本堂が倒壊した妙法寺 【写真提供：京都新聞社】

大雨
豪雨 (平成9年8月6日)



▲濁流にあらわれる大津市街地【写真提供：京都新聞社】

大雨
地すべり (平成4年7月19日)



▲始まった現場検証 (近江八幡市)【写真提供：京都新聞社】