平成29年度　航行規制ブイ標識破損状況

①

松原沖



②

近江舞子沖

③

近江舞子沖

④

近江舞子沖

⑤

松の浦沖

⑥

吉川沖