

【別表1】 大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	排出ガス測定結果			備考
		試料採取日	測定値 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準	
1	アルメタックス(株)栗東工場(溶解炉)	休止			
2	アルメタックス(株)栗東工場(保持炉)	休止			
3	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(DH101)	H21.9.2	0.0016	5	
		H21.9.10	0.014	5	
4	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(MF101)	H21.9.2	0	5	
		H21.10.1	0.43	5	
5	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(HF101)	H21.9.2	0.026	5	
		H21.9.18	0.013	5	
		H21.9.10	0.54	5	
6	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(DH102)	H21.9.18	0.00067	5	
7	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(MF102)	休止			
8	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(HF102)	H21.9.17	0.0015	5	
		H21.11.20	0.48	5	
9	サミット昭和アルミ(株)滋賀工場(SD101)	H21.9.17	0.079	5	
10	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	H21.8.19	0.017	5	
11	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(溶解炉)	H21.6.25	0.51	1	
		H21.4.22	0.10	1	
12	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(保持炉)	H21.6.25	0.51	1	
		H21.5.29	0.063	1	
		H21.5.28	0.046	1	
		H21.4.22	0.10	1	
13	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(回転炉1)	H21.6.26	0.0043	1	
14	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(回転炉2)	H21.6.26	0.0043	1	
15	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(乾燥炉)	H21.9.1	0.018	1	
16	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場(元湯炉)	H21.11.2	0.16	1	
17	(株)三光米原(反射炉1)	H21.4.28	0.071	5	
18	(株)三光米原(反射炉2)	H21.4.28	0.071	5	
19	(株)三光米原(傾動炉)	H21.4.28	0.071	1	
20	(株)三光米原(回転炉1)	H21.4.28	0.031	1	
21	(株)三光米原(回転炉2)	H21.4.28	0.031	5	

【別表2】 大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値 (ng-TEQ/m3N)	適用基準	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター (No.2溶融炉)	草津市矢橋町字帰帆2108	H21.7.7	0	1	H21.12.7	0.00000099	-		
2	湖南中部浄化センター (No.3溶融炉)	草津市矢橋町字帰帆2108	H21.7.8	0.0045	0.1	H21.12.7	0.0000011	H21.12.10	0.000028	
3	湖南中部浄化センター (No.1溶融炉)	草津市矢橋町字帰帆2108	休止							
4	湖南中部浄化センター (炭化炉)	草津市矢橋町字帰帆2108	H21.7.7	0.0000040	5		-	H21.12.7	0.00000066	
5	草津市クリーンセンター (1号炉)	草津市馬場町1200	H21.6.18	0.019	5	H21.6.18	0.63	H21.6.18	0.022	
6	草津市クリーンセンター (2号炉)	草津市馬場町1200	H21.6.10	0.010	5			H21.6.10	0.029	
7	草津市クリーンセンター (3号炉)	草津市馬場町1200	H21.6.26	0.021	5			H21.6.26	0.022	
8	(株)飯尾工務店 第一工場	草津市芦浦町800-1	H21.4.17	0.43	10	H21.4.17	0.042	H21.4.17	0.0050	
9	湖南広域行政組合 環境衛生センター (しき焼却炉)	草津市集町404-1	H21.8.19	0.120	5	H21.8.21	0.064	H21.8.20	0.0095	
10	湖南広域行政組合 環境衛生センター (汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H21.8.20	0.047	5			H21.8.21	0.0042	
11	株式会社白畑建設 作業場	草津市新浜町20-18-20	H21.12.1	2.8	5	H21.12.1	0.80	H21.12.1	0.87	
12	守山市環境センター (A系)	守山市幸津川町2845	H21.9.28	0.047	10	H21.9.28	0.24	H21.9.28	0.0013	
13	守山市環境センター (B系)	守山市幸津川町2845	H21.9.28	0.0015	10					
14	(有)内田商店	守山市立入町481	H21.12.9	0.89	10	H21.12.9	7.0	H21.12.9	0.013	
15	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265	H22.3.15	0.13	5	H22.3.16	0.072	H22.3.16	0.0025	
16	栗東市環境センター (1号炉)	栗東市六地藏31-1	H21.10.14	0.0040	5	H21.7.15	0.16	H21.7.15	0.0025	
17	栗東市環境センター (2号炉)	栗東市六地藏31-1	H21.11.11	0.011	5					
18	日清食品(株) 滋賀工場 (廃プラ)	栗東市下鉤伊関140-1	休止							
19	日清食品(株) 滋賀工場 (汚泥)	栗東市下鉤伊関140-1	休止							
20	黒田住建	栗東市御園1657-2	H21.4.27	0.051	5	H21.4.27	1.1	H21.4.27	0.11	
21	野洲クリーンセンター (1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H21.8.21	0.033	10	H21.8.21	1.1	H21.8.21	0.088	
22	野洲クリーンセンター (2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H21.8.21	0.034	10					
23	(株)赤坂組 野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原181-2	H21.10.9	0.58	5	H22.2.10	1.5	H21.12.17	0.71	
24	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H21.12.17	0.16	10	H21.12.17	2.4	H21.12.17	0.0025	
25	三井化学アグロ(株)農業化学研究所 (廃油焼却炉)	野洲市野洲1041	H22.1.9	0.35	10		-		-	
26	(株)森利工務店	野洲市富波乙198	休止							
27	ピー・アンド・ジー(株) 滋賀工場	野洲市上屋88	H21.9.25	1.1	10	H21.9.28	0.19	H21.9.28	0.042	
28	(富田建設)富田康幸	湖南省市石部緑台二丁目2190番4	H21.10.22	0.086	10	H21.10.23	0.27	H21.10.23	0.014	
29	喜楽鋳業(株) 石部第一工場 (1号炉)	湖南省市石部口二丁目7-33	H21.5.25	0.40	5	H21.5.25	0.034	H21.5.25	0.00082	
30	喜楽鋳業(株) 石部第一工場 (2号炉)	湖南省市石部口二丁目7-33	H21.5.13	0.51	5	H21.5.13	0.096	H21.5.13	0.010	
31	日光化成(株) 滋賀工場	湖南省市石部口四丁目2-1	H21.11.24	2.4	10	H21.11.24	0.025	H21.11.24	0	
32	(有)藤本建設 産廃処理施設	湖南省市西寺二丁目377-1	H21.4.16	2.3	10	H21.4.17	8.8	H21.4.17	0	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
33	群栄化学工業(株) 滋賀工場	湖南省高松町1-4	H21.9.24	0.000044	5	H21.9.24	0.049	-		
34	滋賀県動物保護管理センター (1号炉)	湖南省岩根136-98	H21.11.20	0.15	10	-		H21.11.20	0	
35	滋賀県動物保護管理センター (2号炉)	湖南省岩根136-98	H21.11.27	0.064	10	-		H21.11.27	0	
36	(株)平成リサイクルセンター	湖南省岩根678	H22.5.13	0.61	10	H22.5.13	0.055	H22.5.13	0.058	
37	(株)三峰環境サービス	湖南省三雲36-2	H22.2.25	2.5	10	H22.2.26	0.000020	H22.2.26	0.000037	
38	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H21.10.14	0.17	5	H21.10.14	12	H21.10.14	0.000087	
39	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H21.10.14	0.20	5					
40	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H21.10.14	0.084	5					
41	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設 (焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H21.10.2	0.040	5	H21.10.7	0.014	H21.10.7	0.000059	
42	(音琴建設)音琴真	甲賀市水口町下山847-1	H22.1.27	0.99	10	H22.1.27	1.0	H22.1.27	0.0017	
43	タカラスタンダード(株) 滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H21.7.10	0.48	10	H21.7.13	0.041	H21.7.13	0.0018	
44	シェリング・ブラウ(株) 滋賀工場	甲賀市水口町笹が丘1-4	H21.9.15	0.41	10	-		H21.9.16	0.88	
45	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川555	H21.12.16	0.55	10	-		H21.12.16	0	
46	(福田建設)福田康夫	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
47	住江織物(株) 滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H21.2.23	0.17	10	H21.2.23	0.065	H21.2.23	0.063	
48	谷口興業(株)	甲賀市甲南町森尻443-1	H22.1.30	0.76	10	H22.2.24	0.20	H22.1.31	0.13	
49	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	H21.12.21	0.082	10	H21.12.29	0	H21.12.29	0	
50	東宝建設(有) 新治焼却場	甲賀市甲南町新治702	H21.10.16	1.6	10	H21.10.16	0.16	H21.10.16	0.0054	
51	近江八幡市第1クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市津田町18	休止							
52	近江八幡市第1クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市津田町18	休止							
53	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159	H21.11.26	0.10	5	H21.11.26	0.066	H21.11.26	0.00000081	
54	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159	H21.11.26	0.038	5	H21.11.26	0.15			
55	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H21.12.12	1.6	5	-		H21.12.14	0.00000078	
56	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	H21.10.21	0.082	10	H21.10.27	0.42	H21.10.27	0.056	
57	滋賀食肉センター(バッチ炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H21.7.22	0.051	5	H21.7.22	1.1	H21.7.22	0	
58	滋賀食肉センター(0-列-キル炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H21.7.15	0.11	5	H21.7.15	0.20	H21.7.15	0	
59	山真木材(株) (2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H22.1.25	2.4	10	H22.1.25	0	H22.1.25	0	
60	山真木材(株) (1号炉)	近江八幡市東川町87-2	休止							
61	愛知川沿岸土地改良区	東近江市春日町2-7	休止							
62	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H21.6.16	0.032	10	-		H21.6.16	0.000051	
63	(有)高木製材所	東近江市市辺町2389-3	休止							
64	京セラ(株) 滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H22.1.27	0.010	5	H22.1.27	0.000075	H22.1.27	0.000018	
65	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H22.3.17	0.36	10	H22.3.24	1.1	H22.3.24	0.097	
66	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H21.7.13	3.4	10	H21.7.14	0.013	H21.7.14	0.010	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				(ng-TEQ/m3N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)		
67	松本建設	東近江市東沖野1-1603					休止				
68	(株)ライズ 自社処理場	東近江市五個荘奥町東川原38	H21.4.23	0.0000030	5	H21.4.24	0.000000099	H21.4.24	0.00000012		
69	(株)ツチダ開発 東河原処分場	東近江市五個荘奥町東川原38					休止				
70	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645					休止				
71	花の木牧場	東近江市南花沢町1					休止				
72	小泉製麻(株) 滋賀事業所	東近江市下岸本町220-5	H21.11.18	0.80	10		-	H22.1.27	0.20		
73	中尾工業(株)	東近江市南須田町526					休止				
74	(株)プロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21	H21.7.31	2.3	10	H21.8.3	0.0011	H21.7.31	0.00000042		
75	(株)プロテック (1号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21					休止				
76	中部清掃組合ゴミ処理施設 (1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H21.8.25	0.00031	1	H21.8.26	0.00090		-		
77	中部清掃組合ゴミ処理施設 (2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H21.8.25	0.00000078	1						
78	中部清掃組合ゴミ処理施設 (3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H21.8.25	0.0016	1						
79	和信化学工業(株) 日野工場	蒲生郡日野町大谷341-7					休止				
80	和信化学工業(株) 日野工場 (堅型蒸発炉)	蒲生郡日野町大谷341-7					休止				
81	ヘンケルジャパン(株) 日野事業場 (BU-94-1)	蒲生郡日野町大谷字東山341					休止				
82	ヘンケルジャパン(株) 日野事業場 (BU-94-2)	蒲生郡日野町大谷字東山341					休止				
83	(株)坪倉	蒲生郡日野町松尾1551					休止				
84	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H22.4.19	2.6	5	H22.4.20	0.75	H22.4.20	0.074		
85	(株)ダイフク滋賀事業所	蒲生郡日野町中在寺1225	H21.6.12	0.099	10	H21.6.12	0.0073	H21.6.12	0.13		
86	日本チャールスリバー(株) 日野飼育センター (1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H21.10.19	0.16	10	H21.10.26	0	H21.10.26	0		
87	日本チャールスリバー(株) 日野飼育センター (2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H21.10.26	0.12	10	H21.10.27	0	H21.10.27	0		
88	(株)奥田工務店	蒲生郡日野町下駒月1400					休止				
89	福永工務店	蒲生郡日野町内池435					休止				
90	滋賀県農業総合センター 畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H22.1.8	1.3	10	H22.1.8	0.0031	H22.1.8	0		
91	喜楽鋳業(株) 竜王工場	蒲生郡竜王町岩井76-9	H21.7.3	0.41	5	H21.7.3	0.11	H21.7.3	0.000038		
92	ダイハツ工業(株) 滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910					休止				
93	ダイハツ工業(株) 滋賀(竜王)工場 (流動培焼炉)	蒲生郡竜王町山之上2910	H21.8.19	0.00023	1	H21.8.19	0.0000011		-		
94	(長江ブロック)長江茂	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H21.12.14	0.067	5	H21.12.14	0.0016	H21.12.14	0.0031		
95	彦根市清掃センター (1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H21.10.30	0.0040	5	H21.10.16	0.66	H21.10.16	0.0046		
96	彦根市清掃センター (2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H21.10.16	0.017	5						
97	彦根市清掃センター (3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H21.10.16	0.00076	5						
98	琵琶湖流域下水道 東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	H21.7.23	0.00076	0.1	H21.12.7	0.0013		-		
			H21.12.15	0.0085	0.1	H21.12.7	0.00000045		-	複数回測定	
99	(株)藤建設	彦根市戸賀町34	H21.7.14	3.3	10	未測定		H21.7.15	0	ばいじんの発生量が少なすぎたため、未測定	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
100	(株)若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H22.2.22	0.027	10	未測定	H22.2.22	0.0037	ばいじんの発生量が少なすぎたため、未測定	
101	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H21.10.16	6.8	10	H21.10.25	8.1	H21.10.17	0.82	
102	吉岡組	愛知県愛荘町香之庄1319-2	H21.11.30	4.9	10	H21.11.30	0.79	H21.11.30	0.14	
103	竹秀産業	愛知県愛荘町石橋43-5	H22.1.28	1.6	10	H22.1.28	0.32	H22.1.28	0.0035	
104	東邦窯業(株)	愛知県愛荘町東円堂533-2	H21.10.6	0.14	10	-	-	H21.10.7	0.00	
105	(株)川島愛知川工場	愛知県愛荘町東円堂923	H21.5.20	0.16	10	H21.5.20	0.017	H21.5.20	0	
106	(株)ダイニチ	愛知県愛荘町東円堂923-2	H21.9.9	4.9	10	H21.10.6	0.10	H21.9.10	2.2	
107	竹山建設(株)	愛知県愛荘町愛知川651-5	H21.5.20	0.12	5	H21.5.21	0.07	H21.5.21	<0.02	
108	(株)日本デキシー 滋賀工場	愛知県愛荘町愛知川1363	廃止							
109	丸中産業	愛知県愛荘町愛知川789-8	H22.2.18	0.34	5	H22.2.20	0.0039	H22.2.20	0.0055	
110	湖東広域衛生管理組合	犬上郡豊郷町八町500	H21.8.25	0.028	10	-	-	H21.8.25	0.000068	
111	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2,957	H22.3.5	4.1	5	H22.3.5	0.0027	H22.3.5	0	
112	中央環境サービス	犬上郡甲良町池寺字八反田1941	休止							
113	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H21.9.17	0.26	10	H21.9.17	0	H21.9.17	0	
114	麒麟麦酒(株) 滋賀工場	犬上郡多賀町敏満寺1600	H21.3.27	0.00015	1	H21.3.27	0.000052	-	-	
115	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ (1号炉)	長浜市八幡中山町200	H21.9.18	0.015	5	H21.9.18	0.53	H21.9.18	0.0091	
116	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ (2号炉)	長浜市八幡中山町200	H21.9.17	0.0020	5					
117	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ (3号炉)	長浜市八幡中山町200	休止							
118	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H21.11.17	0.73	10	H21.11.17	0.23	H21.11.17	0.0093	
119	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
120	滋賀北部森林組合	米原市市場438	H21.10.9	0.78	10	-	-	H21.10.10	0.24	
121	大阪シーリング印刷(株) 滋賀生産部 第二工場	米原市大清水736-5	H21.10.27	0.095	10	H21.10.27	0.88	H21.10.27	0.00027	
122	滋賀県立高等技術専門学校 米原校舎	米原市岩脇411-1	H22.3.15	0.29	10	H22.3.16	0.22	H22.3.16	0.0056	
123	湖北広域行政事務センター 第1プラント	長浜市湖北町海老江1049	H21.9.29	0.037	5	H21.9.29	0.094	H21.9.29	0.0081	
124	湖北広域行政事務センター 伊香衛生プラント	長浜市木之本町木之本2106	H21.10.1	0.061	10	H21.10.1	0.071	H21.10.1	0.0000048	
125	新木佑和商店	長浜市木之本町木之本1983-2	廃止							
126	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ (1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H21.6.10	1.4	10	H21.6.10	3.3	H21.6.10	0.26	
			H21.10.7	0.76	10	H21.10.7	1.7	H21.10.7	0.081	複数回測定
127	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ (2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H21.6.17	1.7	10	H21.6.17	2.6	H21.6.17	0.038	
			H21.10.21	1.5	10	H21.10.21	1.9	H21.10.21	0.15	複数回測定
128	高島市環境センター (1号炉)	高島市今津町途中谷236	H21.9.11	0.011	5	H21.10.21	2.2	H21.12.7	0.58	
129	高島市環境センター (2号炉)	高島市今津町途中谷236	H21.9.11	0.013	5					
130	(有)諸原商店	高島市安曇川町上古賀1616	休止							
131	(株)桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
132	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							
133	綾羽工業(株)	高島市新旭町太田1011-1	H21.9.4	3.1	10	H21.9.4	2.4	H21.6.4	0.36	
134	旭化成ケミカルズ(株) 大分工場あいばの試験所	高島市新旭町饗庭3076-149	休止							
135	(株)アオヤマエコシステム 炭化リサイクルセンター	高島市新旭町針江字川北1198	H22.3.26	0.47	5	-	-	H22.3.30	1.7	

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は、平成22年3月31日現在のものである。

【別表3】 水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/ℓ)		
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H21.7.7	0.00078	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H21.10.2	0.016	10	
3	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910	アルミニウム合金製造施設のガス洗浄施設	H21.8.19	0.00019	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	下水道終末処理施設	H21.7.23	0.00092	10	