


甲賀市三本柳水害履歴マップ その③

(H27.9.26 甲賀市三本柳公民館で行った聞き取り調査に基づき作成)

—昭和34年（9月-伊勢湾台風）— と —昭和40年—

0 50 100m



昭和40年の台風による被害

- 三本柳の被害は小さく、杣川の対岸である貴生川の方が被害が大きかった
- 三本柳は昭和40年の台風では浸水被害が小さかったが下之町、下中町のあたりで浸水している
- 浸水により孤立した牛飼の住居ではボートによる救助が来るまで2階で待機していた
- 牛飼の水はなかなか引かなかった

国鉄草津線の橋脚に流木が引っかかり杣川の水位が上がったが、橋脚が落ちたことで水が引いた（昭和40年）

風の影響で杣川の水が流れにくくなった（昭和34年）

家の2階が揺れるほど強い北風が吹いていた（昭和34年）

杣川の堤防が改修前で低かったため堤防を水が超えてきた（昭和34年）

杣川から越水した水と里川で破堤した水で挟み打ちにされる形になった（昭和34年）

里川が決壊（昭和34年）

床上浸水（昭和40年）

床上浸水（昭和40年）

床上浸水（昭和34年）

床下浸水（昭和34年）

増水した里川から溢れた水のために通行できなくなった（昭和34年）

牛飼は昭和34年と昭和40年共に浸水している

牛飼の人は滋賀酒造に避難した（昭和34,40年）

昭和34年の三本柳での被害と避難行動

被害の様子

- 次の日の朝には水が引いていたが泥が溜まっていた

住民の方々の避難行動

- 知り合いの家に避難させてもらう人もいた

■ 三本柳地区内の床上浸水範囲

■ 三本柳地区内の床下浸水範囲

■ 河川

✕ 危険箇所

➡ 水の流れ

➡ 風