

甲賀市三本柳水害履歴マップ その④

(H27.9.26 甲賀市三本柳公民館で行った聞き取り調査に基づき作成)

—平成25年9月16日(台風18号)—

0 50 100m




平成25年台風18号の特徴

- 全国初の特別警報が発令(9月16日午前5時5分)
- 三本柳でも避難勧告が出た

平成25年以降の水害対応

- 平成26年に自主防災組織を立ち上げ、災害への備えを進めている
- 金刀比羅神社境内に防災倉庫を設置した
- 三本柳公民館に土嚢袋を備蓄している
- 城川の危険箇所付近には、雨の多い季節になる前に土嚢を常備している



Aから撮影
(三本柳地区の方のご提供)


コンクリート護岸が北杣橋から上流側へ100mほどにわたってえぐられた

玄関手前 30cmまで水が来て
周囲から孤立した
(このあたりが地区内で最も標高が低い)

地区内に降った雨水が排水
されず、溜まった

朝4時~5時に土嚢を100個ほど作った
水害前に土嚢袋は準備しており、城川へ
持って行った
中身の土は地元の建設会社と契約して手
に入るよう準備してあった

上之町では、女性も含め住民総出で
作った土嚢を積み、決壊を防いだ



Cから撮影
(三本柳地区の方のご提供)

決壊寸前であった城川の水が
牛飼の方へ溢れた



Bから撮影
(三本柳地区の方のご提供)

- 浸水範囲
- 河川
- 水の流れ
- ✖ 危険箇所
- 📷 撮影箇所