

提供日: 2008年2月20日
 部局名: 琵琶湖環境部
 所属名: 最終処分場特別対策室
 担当者名: 上田、谷本
 内線: 3671
 電話: 077-528-3671
 メール:
df0001@pref.shiga.lg.jp

アール・ディエン지니어リング最終処分場における掘削調査の実施状況報告について(第6号)

栗東市小野の(株)アール・ディエン지니어リング最終処分場の掘削調査の状況についてお知らせします。

1.調査日時

平成20年2月20日(水曜日)
 午前9時から午後5時

2.掘削地点および掘削量

本日の掘削状況	累計
Iブロックの2:掘削 約245立方メートル Iブロックの1:掘削 約290立方メートル IIIブロック :掘削 約 26立方メートル (幅4.3m 長さ3.4m 深さ1.8m) 計 561立方メートル	重機による掘削 約 6,496 立方メートル

[PDF](#) [掘削計画平面図\(PDF:524KB\)](#)

3.ドラム缶等の確認状況

No.	廃棄物	状況
1	ドラム缶 白い粉体	Iブロックの2 11個 (うち油状の内容物が付着した漬れたドラム缶7個 内容物が空の漬れたドラム缶4個) IIIブロックの西側 直径1.0m程度の円形で奥行き10cm程度 地盤より80cmの深さに白い粉体を確認しました。 調査したところ、同所より建材の破片が確認されたことから、

	この粉体は建材の研磨くずだと考えられます。
--	-----------------------

ドラム缶の累計	全体で96個 (うち内容物 油状63個、鉱さい11個、燃えがら1個 樹脂1個、空17個、コンクリート3個)
---------	---

4.対応

- ドラム缶は、雨水にふれないよう倉庫に仮置き、またはシートで覆っています。
- 白い粉体は性状を確認するため分析するとともに、飛散しないようシートで覆っています。

関連リンク

[RD最終処分場問題対策委員会](#)

[RD最終処分場問題行政対応検証委員会](#)

[最終処分場特別対策室](#)

Copyright© Shiga Prefecture. All rights reserved.