

# 旧 RD 最終処分場有害物調査について

## 初期調査の結果

(12/28 までの調査結果 速報版)

平成 23 年 1 月 7 日

滋 賀 県

## 2.2 表層ガス調査の結果

### (1) 揮発性有機化合物類 (12/28 までの測定結果 速報版)








図-2.1.4 表層ガス調査の結果図 (揮発性有機化合物類)

(2) 発生ガス、地温等 (12/28 までの測定結果 速報版)



- 調査結果の概要
- 【硫化水素】
- ・南側の建屋の周辺や平坦面部、北尾側の一部に点在して分布する。
  - ・概ね 1.0~8.0 volppm を示すが、オ・エ-1、キ-7 では 100 volppm 以上の値を示す。
- 【メタン】
- ・南側の建屋の周辺や平坦面部、北尾側の一部に広く分布する。
  - ・概ね 0.4~28.0 vol% を示すが、オ・エ-1、キ-1 では 50 vol% 以上の値を示す。
- 【地温 (補正前)】
- ・中央部平坦面では概ね 17°C 以上の値を示す。
  - ・北尾側~北側平坦面~西市道側にかけては、概ね 16°C 以下の値を示す。

図-2.1.5 表層ガス調査の結果図 (発生ガス、地温)

(2) 表層ガス調査の整理 (30m 調査区画別)





図-3.1 ボーリング調査の計画地点位置図

揮発性有機化合物類








図-3.1.2 ボーリング調査の計画地点位置図 (12/28 速報)

発生ガス、地温等







図-3.1.3 ボーリング調査の計画地点位置図 (12/28 速報)