



# 西市道側法面部のドラム缶調査について(中間報告)




高密度電気探査を  
実施(2 / 18)

西市道側法面部のドラム缶調査について(中間報告)

A測線 解析結果(中間報告)



# 西市道側法面部のドラム缶調査について(中間報告)



電気探査を補完する  
ボーリング調査を  
実施(3 / 5 ~)

引き続き追加の電気  
探査を実施予定