


ボーリング調査状況

平成23年 3月 5日時点



凡 例	
● (Green)	: ボーリング掘削中 (11箇所)
● (Blue)	: 準備中 (0箇所)
● (Yellow)	: 完了 (15箇所)
○ (White)	: 未着手 (16箇所)
▨ (Diagonal pattern)	: 斜めボーリング
▩ (Red cross-hatch pattern)	: 電探後に検討
合計 (42箇所)	