





1,2-ジクロロエチレン

○ Ks3

● 浸透水




管理型最終処分場
排水基準

環境基準




- 敷地境界線
- 追加ボーリング調査地点 (3地点)
- 既往ボーリング調査地点 (観測井)
- 既往ボーリング調査地点 (廃棄物)
- 既往ボーリング調査地点 (測量確認済)
- 既往ボーリング調査地点 (測量未確認)
- 既往評価調査地点 (ガス・土壌分析)
- 既往評価調査地点 (土壌分析)
- 既往ケーシング層調査地点

環境基準
0.04mg/L



1,2-ジクロロエチレン

● Ks2







塩化ビニルモノマー

○ Ks3




● 浸透水

管理型最終処分場
排水基準

環境基準








環境基準
0.002mg/L







塩化ビニルモノマー

● Ks2



環境基準
0.002mg/L







1,4-ジオキサン

○ Ks3

● 浸透水

管理型最終処分場
排水基準

環境基準



- 敷地境界線
- 追加ボーリング調査地点 (3地点)
- 既往ボーリング調査地点 (観測井)
- 既往ボーリング調査地点 (廃棄物)
- 既往ボーリング調査地点 (測量確認済)
- 既往ボーリング調査地点 (測量未確認)
- 既往評価調査地点 (ガス・土壌分析)
- 既往掘削調査地点 (土壌分析)
- 既往ケーシング掘調査地点

環境基準
0.05mg/L

