

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等 の面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等 の高さ  (m)	盛土等 の土量  (m³)	盛土等 のタイプ	造成年代  (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
近-01	近江八幡市	南津田町	31,807	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
近-02	近江八幡市	長光寺町	4,516	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
近-03	近江八幡市	長光寺町	4,648	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
近-04	近江八幡市	長光寺町	29,824	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
近-05	近江八幡市	長光寺町	6,226	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
近-06	近江八幡市	長光寺町	3,963	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
近-07	近江八幡市	安土町上出	11,464	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
近-08	近江八幡市	倉橋部町	3,490	不詳	20.7	24.2	不詳	腹付け	不詳	不要
近-09	近江八幡市	長光寺町	44,193	不詳	2.9	15.9	不詳	谷埋め	不詳	不要
近-10	近江八幡市	船木町	18,330	不詳	19.9	53.9	不詳	切土	不詳	不要
近-11	近江八幡市	森尻町	40,148	不詳	1.4	2.2	不詳	平地	H18年以降	不要
近-12	近江八幡市	安土町常楽寺	26,378	不詳	0.8	2.4	不詳	平地	H18年以降	不要
近-13	近江八幡市	北之庄町	116,426	不詳	2.5	9.3	不詳	平地	H18年以降	不要
近-14	近江八幡市	津田町	39,690	不詳	5.0	12.1	不詳	平地	H18年以降	不要
近-15	近江八幡市	小田町	3,018	不詳	12.1	7.4	不詳	平地	H18年以降	不要
近-16	近江八幡市	北之庄町	16,040	不詳	11.8	24.7	不詳	切土	H18年以降	不要
近-17	近江八幡市	安土町桑実寺	3,923	不詳	1.0	1.4	不詳	平地	H18年以降	不要

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等 の面積  (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等 の高さ  (m)	盛土等 の土量  (㎡)	盛土等 のタイプ	造成年代  (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		$\alpha$	$\theta$					
近-18	近江八幡市	安土町東老蘇	9,674	不詳	4.6	6.6	不詳	平地	H18年以降	不要
近-19	近江八幡市	安土町内野	4,140	不詳	8.0	5.8	不詳	平地	H18年以降	不要
近-20	近江八幡市	判巻町	3,475	不詳	4.0	2.3	不詳	平地	H18年以降	不要