

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積 (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等の 高さ (m)	盛土等の 土量 (㎡)	盛土等の タイプ	造成年代 (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		α	θ					
野-01	野洲市	北桜	31,971	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
野-02	野洲市	大篠原	15,243	不詳	18.1	25.7	不詳	腹付け	H18年以降	不要
野-03	野洲市	大篠原	39,814	不詳	9.1	48.2	不詳	切土	H18年以降	不要
野-04	野洲市	大篠原	12,386	不詳	6.2	9.3	不詳	腹付け	H18年以降	不要
野-05	野洲市	入町	30,864	不詳	9.9	27.7	不詳	切土	H18年以降	不要
野-06	野洲市	小堤	11,308	不詳	6.5	10.4	不詳	谷埋め	H18年以降	不要