

| 番号 | 基本情報 | | 既存盛土等分布調査 | | | | | | | 応急対策の 必要性判断 |
|------|--------|---------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|
| | 土地の所在地 | | 盛土等の 面積 (㎡) | 原地盤勾配(度) | | 盛土等の 高さ (m) | 盛土等の 土量 (㎡) | 盛土等の タイプ | 造成年代 (年度) | 応急対策の 必要性 |
| | 市町 | 詳細 | | α | θ | | | | | |
| 高-01 | 高島市 | 鹿ヶ瀬 | 4,113 | 不詳 | 9.2 | 9.7 | 不詳 | 谷埋め | 不詳 | 不要 |
| 高-02 | 高島市 | 安曇川町下古賀 | 46,822 | 不詳 | 20.0 | 不詳 | 不詳 | 谷埋め | 不詳 | 不要 |
| 高-03 | 高島市 | 新旭町安井川 | 47,602 | 不詳 | 5.5 | 24.2 | 不詳 | 谷埋め | 不詳 | 不要 |
| 高-04 | 高島市 | 畑 | 4,334 | 不詳 | 14.6 | 18.5 | 不詳 | 腹付け | 不詳 | 不要 |
| 高-05 | 高島市 | 鹿ヶ瀬 | 4,092 | 不詳 | 13.6 | 16.4 | 不詳 | 腹付け | 不詳 | 不要 |
| 高-06 | 高島市 | 鹿ヶ瀬 | 19,469 | 不詳 | 11.5 | 41.3 | 不詳 | 切土 | 不詳 | 不要 |
| 高-07 | 高島市 | 鶴川 | 7,581 | 不詳 | 11.9 | 22.2 | 不詳 | 腹付け | 不詳 | 不要 |
| 高-08 | 高島市 | 安曇川町下古賀 | 104,906 | 不詳 | 9.9 | 64.2 | 不詳 | 切土 | 不詳 | 不要 |
| 高-09 | 高島市 | 今津町杉山 | 407,865 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 切土 | H18年以降 | 不要 |
| 高-10 | 高島市 | 勝野 | 40,043 | 不詳 | 8.2 | 33.4 | 不詳 | 腹付け | H18年以降 | 不要 |