

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積 (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等の 高さ (m)	盛土等の 土量 (㎡)	盛土等の タイプ	造成年代 (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		α	θ					
甲良-01	甲良町	大字長寺	10,959	9.5	不詳	27.0	不詳	谷埋め	S60年以降 (造成年度)	不要
甲良-02	甲良町	大字長寺	13,271	4.0	不詳	20.0	不詳	谷埋め	S60年以降 (造成年度)	不要
甲良-03	甲良町	大字池寺	3,799	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
甲良-04	甲良町	大字池寺	4,768	不詳	4.8	4.6	不詳	腹付け	H18年以降	不要
甲良-05	甲良町	大字長寺	55,235	不詳	6.4	22.2	不詳	切土	H18年以降	不要