

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積 (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等の 高さ (m)	盛土等の 土量 (㎡)	盛土等の タイプ	造成年代 (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		α	θ					
多-01	多賀町	大字多賀	12,574	4.9	不詳	20.0	不詳	谷埋め	S50年以前 (造成年代)	不要
多-02	多賀町	大字多賀	4,652	不詳	不詳	不詳	不詳	谷埋め	不詳	不要
多-03	多賀町	大字四手	384,158	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
多-04	多賀町	大字多賀	7,828	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
多-05	多賀町	大字多賀	4,745	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
多-06	多賀町	大字多賀	47,284	不詳	不詳	不詳	不詳	腹付け	不詳	不要
多-07	多賀町	大字藤瀬	8,261	不詳	6.5	6.2	不詳	平地	不詳	不要
多-08	多賀町	大字萱原	3,571	不詳	21.8	28.1	不詳	腹付け	不詳	不要
多-09	多賀町	大字多賀	10,692	不詳	17.7	23.5	不詳	切土	H18年以降	不要
多-10	多賀町	大字壺	19,055	不詳	6.9	15.4	不詳	谷埋め	H18年以降	不要
多-11	多賀町	大字多賀	7,057	不詳	2.8	3.2	不詳	切土	H18年以降	不要
多-12	多賀町	大字富之尾	4,125	不詳	2.2	2.5	不詳	腹付け	H18年以降	不要
多-13	多賀町	大字多賀	22,471	不詳	6.8	20.3	不詳	谷埋め	H18年以降	不要
多-14	多賀町	大字敏満寺	16,408	不詳	12.2	10.8	不詳	平地	H18年以降	不要

番号	基本情報		既存盛土等分布調査							応急対策の 必要性判断
	土地の所在地		盛土等の 面積 (㎡)	原地盤勾配(度)		盛土等 の高さ (m)	盛土等 の土量 (㎡)	盛土等 のタイプ	造成年代 (年度)	応急対策の 必要性
	市町	詳細		α	θ					
多-15	多賀町	大字大君ヶ畑	98,541	不詳	24.6	不詳	不詳	切土	H18年以降	不要
多-16	多賀町	大字佐目	385,583	不詳	27.9	不詳	不詳	切土	H18年以降	不要
多-17	多賀町	大字佐目	82,251	不詳	11.3	89.9	不詳	切土	H18年以降	不要
多-18	多賀町	大字川相	8,494	不詳	8.4	8.5	不詳	腹付け	H18年以降	不要
多-19	多賀町	大字萱原	5,449	不詳	6.1	4.3	不詳	腹付け	H18年以降	不要