


二次対策工事の見学会について

No.	日時	対象工種	概要
①	平成26年3月2日(日)	南側焼却炉基礎撤去 防火水槽撤去	底面を見学 地元住民7名参加
②	平成26年3月30日(日)	東側焼却炉碎石撤去	底面を見学 地元住民1名参加
③	平成26年5月24日(土)	A-1区画 有害物掘削除去	底面を見学 仮置きした有害物を見学 地元住民4名参加
④	平成26年7月3日(木)	A-3区画・B区画 有害物掘削除去	A-3区画: 底面を見学 B区画: 底面、法面を見学 地元住民9名参加
⑤	平成26年8月1日(金)	A-2区画 有害物掘削除去	掘削状況を見学 仮置きした有害物を見学 地元住民5名参加
⑥	平成26年8月4日(月)	〃	底面を見学 仮置きした有害物を見学 地元住民1名参加

※ 硫化水素、メタン、一酸化炭素、酸素、粉じんを計測し安全を確認して見学会を開催しています。

※ 平成26年7月24日に情報開示室および屋上展望台をオープンしました。

- ・ 情報開示室…ライブカメラを遠隔操作しパソコンのモニターで施工状況等をご覧いただけます。
- ・ 屋上展望台…現場事務所屋上から工事現場を展望いただけます。



※ 今後も工事の進捗を勘案し工事見学会を開催します。



5月14日(土) A-1区画見学状況



7月3日(木) A-3区画・B区画見学状況



廃プラスチック類



合成繊維くず



金属くず(一斗缶)



木くず