

## 基礎調査結果(未指定)

### 【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考
	(急傾斜地の崩壊)			
1	I-8793 高島市朽木小川	小川(4)	R7.10.24	新規
2	I-80002 高島市マキノ町牧野	牧野(3)	R7.10.24	新規
3	I-80003 高島市マキノ町石庭	石庭(2)	R7.10.24	新規
4	I-80004 高島市マキノ町寺久保	寺久保(3)	R7.10.24	新規
5	I-80005 高島市マキノ町寺久保	寺久保(4)	R7.10.24	新規
6	I-80008 高島市朽木小入谷	小入谷(6)	R7.10.24	新規
7	II-80001 高島市マキノ町白谷	白谷(3)	R7.10.24	新規
8	II-80006 高島市今津町深清水	深清水(7)	R7.10.24	新規
9	II-80007 高島市今津町深清水	深清水(8)	R7.10.24	新規