

# 基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

様式 1


## 土砂災害特別警戒区域

告示年月日	平成 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号

## 土砂災害警戒区域

告示年月日	平成 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号


## 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 128」  
「本製品を複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	II-50006
区域の名称	庄厳寺-3
区域の所在地	滋賀県彦根市庄厳寺町

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。  
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

# 基礎調査結果(未指定)

新規区域指定


## 土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2

調書作成日

令和7年6月27日

箇所番号	II-50006	箇所名	莊厳寺-3	所在地	滋賀県彦根市莊嚴寺町
------	----------	-----	-------	-----	------------



# 基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

## 土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-1

調書作成日


令和7年6月27日

箇所番号 II-50006 箇所名 莊厳寺-3 所在地 滋賀県彦根市莊嚴寺町

### 移動による力

土砂災害警戒区域		移動による力の 最大値 kN/m <sup>2</sup>	移動高 m
土砂災害 特別警戒区域	移動による力が 100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	148.6	1.0
	その他の区域	100.0	1.0

- 上端・下端線
- 横断測線
- - - 設定測線



# 基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

## 土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-2

調書作成日

令和7年6月27日

