基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考	区域指定
		（急傾斜地の崩壊）				
1	Ⅰ-50002	犬上郡多賀町大字楢崎	多賀(1)	R8.7.3	新規	
2	Ⅰ-50003	犬上郡多賀町大字藤瀬	多賀(2)	R8.7.3	新規	
3	Ⅰ-50004	犬上郡多賀町大字藤瀬	多賀(3)	R8.7.3	新規	
4	Ⅰ-50005	犬上郡多賀町大字藤瀬	多賀(4)	R8.7.3	新規	
5	Ⅱ-50010	犬上郡多賀町大字富之尾	多賀(5)	R8.7.3	新規	
6	Ⅱ-50011	犬上郡多賀町大字富之尾	多賀(6)	R8.7.3	新規	
7	Ⅱ-50012	犬上郡多賀町大字富之尾	多賀(7)	R8.7.3	新規	
8	Ⅱ-50013	犬上郡多賀町大字藤瀬	多賀(8)	R8.7.3	新規	
9	Ⅱ-50014	犬上郡多賀町大字川相	多賀(9)	R8.7.3	新規	
10	Ⅱ-50015	犬上郡多賀町大字樋田	多賀(10)	R8.7.3	新規	
11	Ⅱ-50016	犬上郡多賀町大字萱原	多賀(11)	R8.7.3	新規	
12	Ⅲ-50001	犬上郡多賀町大字川相	多賀(12)	R8.7.3	新規	